

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARUL COMUNEI TROIANUL

DISPOZIȚIE

Privind: Instrucțiunile specifice de prevenire a incendiilor la lucrările cu foc deschis.

Primarul comunei Troianul, județul Teleorman, dl. Neagu Ionel,
Având în vedere:

- prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ORDINUL M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,

- ORDINUL M.A.I. nr.262/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții;

- ORDINUL M.A.I. nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente;

- prevederile art.155 alin (1) lit.d), alin (5) lit.b) și c) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.196 alin (1) lit.b), art.197 alin (1) și alin (4) și art.198 alin (1) și alin (2) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUN:

Art. 1 Se aprobă Instrucțiunile specifice de prevenire a incendiilor la lucrările cu foc deschis conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi comunicată autorităților și părților interesate prin grija secretarului comunei Troianul.

PRIMAR
NEAGU IONEL



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Burcea Florentina



TROIANUL
NR. 177/22.07.2019

Instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor la
lucrările cu foc deschis

1. Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul punctului de lucru.
2. Spațiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lăzi etc.)
3. În cazul executării lucrării cu flacăra oxoacetilenică, se vor respecta următoarele distanțe de siguranță: minim 5 m între tubul de oxigen și generatorul de acetilenă și cel puțin 10 m între acesta și locul în care se execută lucrarea.
4. Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.
5. Instalațiile electrice asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.
6. Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scânteie, brocuri etc.), ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereți.
7. Pe parcursul efectuării operațiilor de sudare și tăiere oxiatelenică, precum și după terminarea lucrului, se va cerceta cu atenție, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se, în mod amănunțit, starea tuturor elementelor protejate.
8. Este interzisă deplasarea, în afara zonei, cu arzătorul aprins.
9. Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât și după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfectă închidere a robinetelor de oxigen și acetilenă.
10. În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă și de la tubul de oxigen.
11. În cazul șocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:
 - se vor închide robinetele pentru acetilenă și oxigen;
 - se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;
 - se va purja furtunul pentru acetilenă;
 - se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranță este la înălțimea robinetului de control.
12. Locurile din spațiile închise sau deschise în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane de protecție din materiale incombustibile, cu o lățime de minim 2 m.
13. Izolația cablurilor electrice ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări, rupturi, franjuri etc. Nu sunt admise niciun fel de improvizații.
14. Așezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este interzisă.

15. Realizarea și montajul întregii instalații de sudură electrice, trebuie să corespundă intensității nominale a curentului electric. Instalația de sudare și piesele trebuie legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materialele combustibile din jur sau din zonele îndepărtate.

16. Fixarea conductorilor și a cablurilor electrice la utilaje și aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu șuruburi.

17. În cazul unui început de incendiu, se va opri sudura și se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispoziție.

O atenție deosebită se va acorda generatoarelor mobile de acetilenă și buteliilor cu gaze sub presiune, care vor fi urgent îndepărtate de focar, luându-se măsuri de protejare împotriva radiațiilor sau a flăcărilor, lovirii sau răsturnării.

PRIMAR
NEAGU IONEL



Avizat pentru legalitate
Secretar
BURCEA FLORENTINA